

Nr 147.

Av herr **Holmström m. fl.**, om anslag för iståndsättande av bad- och tvättinrättningen vid Hälsinge regemente.

I kungl. arméförvaltningens skrivelse till Kungl. Maj:t angående medelsbehovet för budgetåret 1935/1936 var som tredje punkt upptaget »iståndsättande m. m. av bad- och tvättinrättningen för Hälsinge regemente». Skrivelsen därom var av följande lydelse:

»Bad- och tvättinrättningen vid Hälsinge regemente befinner sig såväl ut- som invändigt i synnerligen dåligt skick, i det att dels puts och murverk samt snickerier skadats av fukt och dels en del sprickor på grund av sättningar i grunden uppstått i murverket, delvis av allvarlig art. Kostnaderna för dessa skadors avhjälpande äro så betydande, att det knappt tillräckliga byggnadsanslaget icke förmått anvisa medel för ändamålet.

I samband med byggnadens iståndsättande synes lämpligt att tillgodose mycket berättigade krav, framförda av såväl chefen för norra arméfördelningen som regementschefen, avseende förbättrade hygieniska förhållanden och praktisk inredning av badstun och tvättinrättningen. Dessa arbeten omfatta:

inredandet av nya toaletter med w. c. i såväl bad- som tvättavdelningen, anordnandet av särskilda inlämnings- och sorteringsrum för tvätt, ombyggnad av en för transporter med tvättkläder svärtrafikabel trappa, ny ventilationsanläggning samt förändringsarbeten beträffande värme-, vatten-, avlopps- och belysningsledningar.

På grund av vad ovan anförts, får arméförvaltningen i underdånighet hemställa, det täcktes Eders Kungl. Maj:t föreslå riksdagen

att för *iståndsättande m. m. av bad- och tvättinrättningen för Hälsinge regemente* för budgetåret 1935/1936 anvisa ett extra reservationsanslag av 40,000 kronor.»

Kungl. Maj:t har emellertid icke förelagt riksdagen förslag i saken. Det förfall, vari bad- och tvättinrättningen råkat, är mycket svårt och griper omkring sig alltmer. Särskilt väggsprickor och röta ha fått sådan omfattning, att det är synnerligen oekonomiskt att icke omedelbart verkställa erforderliga reparationer. Inrättningen är såväl från sanitär som arbets-synpunkt mycket otillfredsställande. Fyra avskrifter av intyg, vilka på sin tid åtföljde regementschefens framställning i ärendet, bifogas motionen.

På grund härav få vi hemställa,

att riksdagen må besluta, att för iståndsättande m. m. av bad- och tvättinrättningen för kungl. Hälsinge regemente i

överensstämmelse med kungl. arméförvaltningens framställning anvisa för budgetåret 1935/1936 ett extra reservationsanslag av 40,000 kronor å fjärde huvudtiteln.

Stockholm den 21 januari 1935.

Nils Holmström.

Georg Nyblom.

And. Hilding.

Avskrift av avskrift.

Kungl. Hälsinge regemente.
Regementsexpeditionen.

C. P. Lindblom & Son.

Gävle den 28 juni 1933.

Kungl. Hälsinge regemente, Gävle.

Beträffande byggnaden för varmbadhus och tvättinrättning:

Enligt uppdrag få undertecknade härmed avgiva följande utlåtande beträffande bristfälligheter å rubricerade byggnad:

Varmbadavdelningen är synnerligen dålig och otidsenlig, tegelväggarna äro genomsyrade av fukt genom att inga plattor och isolering finnes å desamma. Badrumsavdelningen är synnerligen föråldrad och bristfällig.

Nuvarande trappan till våningen 1 tr. upp har av yrkesinspektören utdömts och måste ny trappa m. m. utföras genom tillbyggnad av ett trapphus, dessutom finnes en sättspricka i yttermuren vid ifrågavarande trappa och för undvikande av ytterligare sättningar bör förstärkningsarbeten vidtagas.

Golven i våningen 1 tr. upp äro nedslitna varför nya golv böra inläggas. Cementgolven i tvättinrättningen äro slitna varför golv av Höganäsplattor eller liknande böra inläggas.

Fönster och dörrar av trä äro merendels förstörda av fukt och röta varför nya av järn böra insättas.

Bjälklagen torde även delvis få efterses och justeras på grund av röt-skador.

De putsade fasaderna äro synnerligen bristfälliga varför en fullständig renovering bör utföras; detsamma gäller även för fasaderna av trä.

De elektriska ledningarna som genom ålder och fukt äro dåliga böra merendels omläggas.

Vi teckna

Högaktningsfullt

C. P. Lindblom & Son.

J. Lindblom.

Avskrift av avskrift.

Kungl. Hälsinge regemente.
Regementsexpeditionen.

Till Kungl. Hälsinge regemente, Gävle.

I anledning inspektionsbesök den 26 dennes vid Kungl. Hälsinge regemente lämnas följande anvisning att iakttaga:

Med hänsyn till att bördor såsom tvätt eller dylikt ofta måste bäras i

trappan mellan tvättrummet och mangeln synas trappstegen vara för korta och trappan för brant. Då båda händerna måste användas vid bärning, kan ledstången icke användas, varför olyckshändelser lätt kunna inträffa genom halkning.

Trappan bör därför givas mindre lutning, varjämte trappstegen böra göras bredare.

Gävle den 27 juni 1933.

Yrkesinspektionen i åttonde distriktet.

Lorentz Sterving.

Yrkesinspektörsassistent.

Avskrift av avskrift.

Kungl. Hälsinge regemente, kasernofficeren, *Gävle.*

Beträffande besiktning av maskinella anläggningar under år 1934.

Under året ha ävenledes 3 st. varmvattenberedare samt värmeelementen i kokinrättningsbyggnaden samt bad-tvättuset inspekterats, senast den 21 december 1934. Därvid befanns värmebatteriet i badinrättningsens badstu vara i synnerligen dåligt skick.

Värmebatteriet som är sammansatt av 10 st. gjutna kamflänsrör av 200 mm:s flänsdiameter, 5 st. 1,000 mm. långa och 5 st. 2,000 mm. långa, bör kasseras, då kamflänsrören äro så starkt förrostade att flänserna på sina ställen kunna för hand bortbrytas; rörgodset var åtminstone på ett ställe helt genomfrätt, så att ånga inströmmade i rummet. Då rören synbarligen på grund av ålder äro förbrukade, torde några provisoriska reparationsåtgärder vara gagnlösa, varför vi anse att ifrågakvarande kamflänsrör böra med det snaraste helt förnyas.

Med utmärkt högaktning

Arvid Björks Ingenjörbyrå.

Gunnar Björk.

Avskrift av avskrift.

Kungl. Hälsinge regemente.
Regementsexpeditionen.

Vid hälsovårdsinspektion den 30 juni 1933 har undertecknad anmärkt följande: Badlokalen är visserligen användbar men befinner sig i ett ur hygienisk synpunkt mindre tillfredsställande skick. Rappning och målning här och var bortfallen, reparation föga hållbar på grund av mögel och fuktbildning. Väggbeklädnaden ej i bästa skick, kakel saknas. W. C. och dricksfontän saknas. Bassängen alldeles för liten och kan därför ej användas. Duscharnas kapacitet för liten, blandaren anges vara opålitlig.

Gävle den 30 juni 1933.

E. Bjerner.

Regementsläkare.

