

Nr 852

Av herr Larsson i Umeå, i anledning av Kungl. Maj:ts proposition nr 194, angående medelsanvisning för iståndsättande av Sydostbrottens fyranläggning.

I proposition nr 194 föreslår Kungl. Maj:t medelsanvisning för iståndsättande av Sydostbrottens fyranläggning. Anledningen till den begärda medelsanvisningen är beroende av inträffat byggnadsras vid uppförandet av fyranläggningen.

Förutom betydande materiella skador förorsakade byggnadsrasen att två människoliv spilldes. Vid den utredning som företagits om olyckan har det visat sig att de undervattensgjutningar som utförts vid bygget fått nedsatt hållfasthet genom cementursköljningar samt att betongelementen varit behäftade med vissa gjutfel.

Det torde vara uppenbart att dessa felaktigheter i betongen borde ha upptäckts och olyckan undvikits om nödig betongkontroll utförts vid byggnationen. Det framgår ej av departementschefens uttalande att någon kontroll av betonggjutningarna över huvud tagit förekommit.

Då denna typ av arbeten alltid är synnerligen riskfyllda är det nödvändigt att alla försiktighetsmått vidtages för undvikande av olycksfall. Kostnadsfrågan får därvid ej inverka på att nödiga kostnads- och skyddsåtgärder vidtages.

Under hänvisning till vad som ovan anförts får jag hemställa,

att riksdagen i samband med behandlingen av Kungl. Maj:ts proposition nr 194 måtte uttala att vid betongarbeten i samband med fyrbyggen alltid noggrann betongkontroll skall utföras.

Stockholm den 14 november 1961

Sigv. Larsson