

Priskurant å kakelugnssmide - 1


Gustaf Eriksson

Vardagstryck Affärstryck
1800-tal 8:o




National Library
of Sweden

MALMÖ



1881.

STOCKHOLM



1866.

PRISKURANT

(UTAN FÖRBINDELSE)

Å

KAKELUGNSSMIDE

FRÅN

GUSTAF ERIKSSON

ESKILSTUNA.

Pr 3 månader mot accept eller pr kontant mot 2 % rabatt.

Vesterås, Fredrik Lindgrens Tryckeri, 1893.

Verktum

Messings-kakelugnsdörrar.

11×13	}	pr st. {	3	—	3	90	—	75	—	90
12×13			3	05	3	95	—	80	—	95
12×14			3	30	4	20	—	85	1	—
13×14		„	4	—	5	30	—	95	1	10
14×15	}	„ {	5	—	6	50	1	—	1	20
14×16					6	70	1	05	1	25
12×13	}	{	med gnistergaller							
12×14			1 krona högre pris pr st.							
13×14										
14×15										
14×16										
50 öres förhöjning för 4-sidig beläggning.										

50 öres förhöjning för 4-sidig beläggning.

Messings-skåpdörrar.

20×27		pr st.	—	—	17	—	—	—	—	—
19×26	}	"	11	—	13	75	1	60	1	90
18×26										
16×24		"	10	25	12	50	1	45	1	70
16×20	}	"	7	50	9	25	1	40	1	60
15×19										
14×19	}	"	5	75	7	50	1	15	1	25
14×18										
12×18		"	5	75	7	50	1	—	1	25
12×14	}	"	2	70	3	60	—	80	1	—
12×13										
11×13		"	2	60	3	45	—	75	—	90
10×13		"	2	50	3	40	—	70	—	85

Å kakelugnsnsmide med $\frac{1}{2}$ " och $\frac{1}{4}$ " etc. öfverstigande här ofvan upptagna dimensioner, i mindre partier, än helt dussin, höjes priset 20 %.

Verktum		Mes- sing	För förrick- ling till- kommer		Verk- tum		Svarta		Pole- rade		
		Kr. Öre	Kr. Öre	Kr. Öre			Kr. Öre				
Sotventiler.											
6	Af Messing. pr duss.	7	20	—	—	18×20	Af jern . . pr duss.	30	—	—	—
4 ¹ / ₂	D:o ”	3	50	1	60	16×18	D:o . . ”	15	—	22	—
4	D:o ”	2	75	1	50	14×16	D:o . . ”	10	—	16	—
3 ¹ / ₂	D:o ”	2	30	1	25	12×14	} D:o . . ” }	8	—	12	25
4 ¹ / ₂	Af förtent bleck ”	2	75	—	—	12×13					
4	D:o ”	1	85	—	—	11×13					
3 ¹ / ₂	D:o ”	1	70	—	—	10×12					
Patent. Spiralventiler.											
6	Af Messing. pr duss.	19	50	2	50	19×26	Af jern . . pr duss.	40	—	50	—
5	D:o ”	13	30	1	90	14×19	D:o . . ”	24	—	30	—
4 ¹ / ₂	D:o ”	10	65	1	60	11×13	} D:o . . ” }	7	25	12	—
4	D:o ”	8	—	1	50	10×13					
3 ¹ / ₂	D:o ”	6	65	1	40						
Fotventiler											
	till runda och flata ugnar, pr duss.	4	90	1	40	12×9	Af jern . . pr duss.	11	—	—	—
Spjell-ledare.											
6	Mess:gsbelagda, smidda pr duss.	5	25	—	—		N:o 2 . . . pr styck	—	65	—	—
6	D:o pressade ”	4	75	1	25		N:o 3 . . . ”	—	70	—	—
7	D:o ” ”	5	75	1	25		N:o 4 . . . ”	—	80	—	—
8	D:o ” ”	6	50	1	45		Kakelknifvar.				
6	Af jern polerade ”	2	50	—	—		Extra . . . pr duss.	3	—	—	—
7	D:o ” ”	3	25	—	—		Prima . . . ”	2	—	—	—
8	D:o ” ”	3	75	—	—		Sekunda . . . ”	1	50	—	—
6	D:o flade ”	2	45	—	—		Plåtrör till Kakelugnar.				
7	D:o ” ”	3	—	—	—		Af hel plåt pr styck	—	65	—	—
8	D:o ” ”	3	75	—	—		Af half ” ”	—	40	—	—
	Kakelkrok ”	1	—	—	40						

Till s. k. **Praktkakelugnar** utföras dörrar med graverade ornament, utsågade och pålagda ornament af messing eller brons, försilfrade och förgyllda, för hvilka priset bestämmes efter derå nedlagdt arbete.

Till s. K. Praktiska Luggnar utlöses lördagen med graverande ornament utställande och påladda ornament af messing eller brons, föreställande och förtydliga för hvilka priser bestämnes efter detta nedlagda arbete.

Pris	Namn	Mått	Materia	Vikt	Färg	Till
10	Kakelbrickor	100	At. hett	40	—	40
8	Do	80	At. hett	32	—	32
7	Do	70	At. hett	28	—	28
6	Do	60	At. hett	24	—	24
5	Do	50	At. hett	20	—	20
4	Do	40	At. hett	16	—	16
3	Do	30	At. hett	12	—	12
2	Do	20	At. hett	8	—	8
1	Do	10	At. hett	4	—	4
10	Kakelknifvar	100	At. hett	40	—	40
8	Do	80	At. hett	32	—	32
7	Do	70	At. hett	28	—	28
6	Do	60	At. hett	24	—	24
5	Do	50	At. hett	20	—	20
4	Do	40	At. hett	16	—	16
3	Do	30	At. hett	12	—	12
2	Do	20	At. hett	8	—	8
1	Do	10	At. hett	4	—	4
10	Kakelugnspjell	100	At. hett	40	—	40
8	Do	80	At. hett	32	—	32
7	Do	70	At. hett	28	—	28
6	Do	60	At. hett	24	—	24
5	Do	50	At. hett	20	—	20
4	Do	40	At. hett	16	—	16
3	Do	30	At. hett	12	—	12
2	Do	20	At. hett	8	—	8
1	Do	10	At. hett	4	—	4
10	Kakelugnsluckor	100	At. hett	40	—	40
8	Do	80	At. hett	32	—	32
7	Do	70	At. hett	28	—	28
6	Do	60	At. hett	24	—	24
5	Do	50	At. hett	20	—	20
4	Do	40	At. hett	16	—	16
3	Do	30	At. hett	12	—	12
2	Do	20	At. hett	8	—	8
1	Do	10	At. hett	4	—	4
10	Spiralventiler	100	At. Messing	40	—	40
8	Do	80	At. Messing	32	—	32
7	Do	70	At. Messing	28	—	28
6	Do	60	At. Messing	24	—	24
5	Do	50	At. Messing	20	—	20
4	Do	40	At. Messing	16	—	16
3	Do	30	At. Messing	12	—	12
2	Do	20	At. Messing	8	—	8
1	Do	10	At. Messing	4	—	4
10	Solventiler	100	At. Messing	40	—	40
8	Do	80	At. Messing	32	—	32
7	Do	70	At. Messing	28	—	28
6	Do	60	At. Messing	24	—	24
5	Do	50	At. Messing	20	—	20
4	Do	40	At. Messing	16	—	16
3	Do	30	At. Messing	12	—	12
2	Do	20	At. Messing	8	—	8
1	Do	10	At. Messing	4	—	4